



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO " G. RODOLICO – SAN MARCO "**
CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° **4000267** DEL **22 MAG 2023**

OGGETTO: Approvazione relazione tecnica e relativa previsione di spesa per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., della manutenzione delle parti danneggiate delle facciate esterne P.O. San Marco. Importo € 500,00 Iva esclusa. Immediata esecutività

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2023 C.E. 30101205

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'istruttoria

M. A. Di Dio

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n° 905/2023

Il Funzionario *[Signature]*

**Il Direttore del Settore
Economico-Finanziario e Patrimoniale
(Dott.ssa Monica Castro)**

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n. 3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

PREMESSO:

- che a causa di eventi atmosferici intensi avvenuti nell'area all'interno della quale è situato il P.O. San Marco, si sono verificati degli ammaloramenti agli elementi di materiale in vetro sulle parti più alte delle facciate e ciò ha messo ad altissimo rischio sia gli utenti che il personale costretto a transitare sotto le facciate medesime;

Considerato:

- che il Responsabile Tecnico del P.O. San Marco, con e-mail del 17/05/2023, ha trasmesso a questo Settore relazione tecnica relativa all'intervento urgente ed indifferibile per la manutenzione delle parti danneggiate delle facciate esterne del P.O. San Marco, stante che come riportato nella medesima relazione alla data del 07-02-2023 non era attivo l'accordo quadro di manutenzione;

Preso Atto:

- che il Responsabile Tecnico del P.O. San Marco, come riportato nella relazione tecnica de quo, ha appurato che gli elementi danneggiati erano siti a più di 20 mt di altezza, pertanto lo stesso si è adoperato in urgenza a contattare una ditta prontamente operativa, al fine di risolvere la problematica ed eliminare i rischi incombenti, stante che come sopra detto, alla data del 07-02-2023 non era attivo l'accordo quadro di manutenzione;

Rilevato:

- che la ditta Giordano Antonio, data l'indifferibilità e l'urgenza di eliminare i rischi sopra indicati, ha già eseguito i lavori e l'importo dei medesimi ammonta ad € 500,00 Iva esclusa,

Atteso:

- che il Responsabile Tecnico del P.O. San Marco ha dichiarato l'intervento eseguito dalla suddetta ditta economicamente congruo;

Visto:

l'art 36 comma 2 lett a) del dl.vo 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per importi al di sotto della somma di € 40.000,00;

Ritenuto:

per quanto sopra, approvare la relazione tecnica del Responsabile Tecnico del P.O. San Marco e prevedere la spesa di €. 500,00 Iva esclusa, che Iva compresa ammonta ad €. 610,00, per il pagamento della fattura che verrà emessa dalla ditta Giordano Antonio, che ha provveduto all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto della relazione tecnica del Responsabile Tecnico del P.O. San Marco, inviata con e-mail del 17/05/2023, con la quale il medesimo ha segnalato che a causa di eventi atmosferici intensi avvenuti nell'area all'interno della quale è situato il P.O. San Marco, si sono verificati degli ammaloramenti agli elementi di materiale in vetro sulle parti più alte delle facciate e ciò ha messo ad altissimo rischio sia gli utenti che il personale costretto a transitare sotto le facciate medesime.

Prendere atto, altresì, che il Responsabile Tecnico del P.O. San Marco nella suddetta relazione ha evidenziato l'urgenza e l'indifferibilità della manutenzione delle parti danneggiate delle facciate esterne del P.O. San Marco, stante che alla data del 07-02-2023 non era attivo l'accordo quadro di manutenzione.

Rilevare che il Responsabile Tecnico del P.O. San Marco, come riportato nella relazione tecnica de quo, ha appurato che gli elementi danneggiati erano siti a più di 20 mt di altezza, pertanto lo stesso si è adoperato in urgenza a contattare una ditta prontamente operativa, al fine di risolvere la problematica ed eliminare i rischi incombenti, stante che come sopra detto, alla data del 07-02-2023 non era attivo l'accordo quadro di manutenzione.

Approvare la relazione tecnica di che trattasi nella quale si specifica che la ditta Giordano Antonio, data l'indifferibilità e l'urgenza di eliminare i rischi sopra indicati, ha già eseguito i lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 500,00 Iva esclusa.

Prevedere la spesa di € 500,00 Iva esclusa, che Iva compresa ammonta ad € 610,00, dichiarata dal Responsabile Tecnico del P.O. San Marco economicamente congrua, ai fini del pagamento della fattura che verrà emessa dalla ditta Giordano Antonio per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Imputare il costo complessivo di € 610,00 IVA inclusa sul conto economico 30101205 manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze del bilancio dell'esercizio 2023.

Il Direttore del Settore
Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)



