



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"

CATANIA

ATTO DEL SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 7000003 DEL 31/01/2023

**OGGETTO:** Affidamento della manutenzione con sostituzione di elementi tecnologici del Sistema di controllo accessi parcheggi dipendenti P.O. San Marco.

<p><b>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche</b> N.03 del 26/01/2023</p>	<p><b>IL DIRETTORE DEL SETTORE</b> <b>Dott. Ing. Sergio Lo Presti</b></p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020</p> <p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>
<p><b>Settore Risorse Economiche e Finanziarie</b> <b>Bilancio 2023</b> Registrazione n° <u>167/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa <input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Funzionario <u></u></p> <p><b>Il Direttore Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Monica Castro) <u></u></p>	

**PREMESSO:**

- che con nota n° 516 del 17 gennaio 2020 Il direttore Medico di Presidio del P.O. San Marco ha inoltrato la richiesta del posizionamento di sbarre all'ingresso del parcheggio multipiano per regolamentarne i flussi in entrata ed uscita;
- che le sbarre in questione sono state posizionate e resi funzionanti il 21 giugno 2021;
- che, il 5 dicembre 2022, per le vie brevi la Direzione Medica di Presidio comunicava il mancato funzionamento della sbarra regolante l'ingresso al Settore Tecnico ed al CED;
- che il mancato funzionamento ha messo in evidenza come il parcheggio venisse utilizzato anche da utenti e non esclusivamente dal personale dipendente;
- che la mancanza di regolamentazione degli accessi ha condotto alla saturazione dei posti auto dedicati ai dipendenti, con un disagio evidente e con il proliferare di posteggi fuori dalle aree a questi destinati e con un aumento dei rischi della struttura con l'incremento non autorizzato del carico d'incendio;
- che la situazione di difficoltà di cui al punto precedente è stata sollecitata dalla Direzione di Presidio la quale auspica una rapida risoluzione viste le condizioni di disagio e pericolosità che da ciò ne stanno derivando;
- che il CED con formale richiesta il 7/12/2022 procedeva alla ricerca di mercato, individuando nella ditta ASPI l'unico soggetto tecnico in grado di risolvere la problematica;
- che la ditta ASPI il 12.12.2022 procedeva al sopralluogo per verificare natura e dimensione del guasto presente;
- che a seguito di sopralluogo si è verificato che risulta necessaria la sostituzione del lettore RFID e le attività conseguenti per la sostituzione ed adeguamento della colonnina di alloggiamento della suddetta apparecchiatura;
- che l'offerta della ditta:
  - ASPI Information Technology s.r.l. Impianti s.r.l.; via Trinacria n°7 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - pec: [aspi@pec.aspiservizi.it](mailto:aspi@pec.aspiservizi.it);è pari a € 450 oltre IVA;

**CONSIDERATO:**

- che l'offerta ricevuta per la fornitura e posa in opera di un lettore RFID con antenna incorporata di TAG 125 KHZ per esterno, comprende anche la sistemazione della colonnina per l'alloggiamento della scheda, la sostituzione del supporto alloggiamento TAG, oltre ai test di verifica di corretto funzionamento e collaudo
- che l'offerta economica finale della ditta "*ASPI Information Technology s.r.l.*" risulta complessivamente di € 450,00 + IVA al 22% (€ 549,00),

**VISTO:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. così come modificato dalla legge n°120 del 2020 e dalla legge n° 108 del 2021;

**RITENUTO:**

- che è indispensabile ed indifferibile procedere alla fornitura e posa in opera di un lettore RFID con antenna incorporata di TAG 125 KHZ per esterno, al fine di rendere funzionale e controllato l'accesso al parcheggio multipiano oltre a ridurre le problematiche legate alla prevenzione incendio del parcheggio in questione;

**DISPONE**

- di affidare ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a), art.63, c.2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. la fornitura e posa in opera di un lettore RFID con antenna incorporata di TAG 125 KHZ per

esterno oltre le attività di sistemazione della sbarra di accesso e regolamentazione degli accessi al parcheggio multipiano del P.O. San Marco;

- di affidare alla ditta "ASPI Information Technology s.r.l. Impianti s.r.l.; via Trinacria n°7 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - pec: [aspi@pec.aspiservizi.it](mailto:aspi@pec.aspiservizi.it)", la fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche per l'importo complessivo di € 450,00 + IVA al 22% (€ 549,00);
- di dare mandato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie di imputare il costo complessivo di € 549,00 IVA compresa al conto 30101235 (Manutenzione ordinaria impianti tecnologici) del bilancio 2023;
- di autorizzare il Settore Risorse Economiche Finanziario a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto il Perito Antonino Mirabella, dipendente del Settore R.T.T.;

**Il Direttore del Settore Risorse  
Tecniche e Tecnologiche**  
(Dott. Ing. *Sergio Lo Presti*)