


131509 Prot 14453 del 03/06/2025

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE

Per. Inv. Giuseppe Abramo


Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03702760962
- Progressivo di invio: 00pD0
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFN30T

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03702760962
- Codice fiscale: 03702760962
- Denominazione: TK Elevator Italia S.p.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Alessandro Volta
- Numero civico: 16
- CAP: 20093
- Comune: Cologno Monzese
- Provincia: MI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
- Numero di iscrizione: MI 1695458
- Capitale sociale: 614000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04721290874

- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITA';

Dati della sede

- Indirizzo: VIA S. SOFIA, 78
- CAP: 95123
- Comune: CATANIA
- Provincia: CT
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-05-30 (30 Maggio 2025)
- Numero documento: 8431189001
- Importo totale documento: 10053.93

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: nso 12123
- Data ordine di acquisto: 2025-05-20 (20 Maggio 2025)
- Codice commessa/convenzione: UFN30T
- Codice Identificativo Gara (CIG): B6E185FC36

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: 00211972 CT994/2012 Via S. Sofia, 78, 95125 Catania CT, Italia RIPARAZIONE Sostituzione buttoniera di cabina e n. 2 schede di interfaccia cabina etetto -- 30/05/2025 RIPARAZIONE
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3842.70000000
- Valore totale: 3842.70
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali
 - Tipo dato: Fattura
 - Valore testo: nso 12123
 - Valore numerico: 3842.70

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: 00211972 CT994/2012 Via S. Sofia, 78, 95125 Catania CT, Italia RIPARAZIONE Sostituzione buttoniera di cabina -- 30/05/2025 RIPARAZIONE

- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4398.23000000
- Valore totale: 4398.23
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: Fattura
 - Valore testo: nso 12123
 - Valore numerico: 4398.23

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 8240.93
- Totale imposta: 1813.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - 17 ter del D.P.R n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2025-05-30 (30 Maggio 2025)
- Termini di pagamento (in giorni): 62
- Data scadenza pagamento: 2025-07-31 (31 Luglio 2025)
- Importo: 8240.93
- Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO SPA 1032 MILANO PZA REP 32
- Codice IBAN: IT05P0306909484615261758098
- Codice pagamento: Bonifico bancario

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura_8431189001_YSDOINVOIC.pdf
- Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it